



## Notice de montage traction MODÈLE-TCP inox Revêtement Epoxy




Utiliser des tirants de stabilisation ou des butées pour éviter tout balancements. Une fois les capteurs en place, ils doivent être parfaitement verticaux.



### SPECIFICATION

Les chapes montées sur la cuve seront toutes positionnées parallèle à l'axe XY



**VEUILLEZ RESPECTER LES CONSIGNES; EN CAS DE NON RESPECT, DESTRUCTION DU CAPTEUR..**

MODEL														
CAPACITES	A	B	ØC	ØD	E	F	G	ØH	I	Cabl	Ma * Pas	Ep		
2t5	168	86	90	42	15.5	60	70	14	20	10m	M14 * 200	35		
5t0	220	86	90	66	22	95	110	22	20	10m	M22 * 150	45		
<b>MASTER-K</b>												Dess. par. J.HIDON		ls. 14/02/05
												Echelle :		⏏
LES MATIÈRES DU PAYSAGE INDUSTRIEL -SP- INC- GRAB- CHASSISU CEDRY -FRANCE-												104023		1